

АКТ
весеннего осмотра здания
МДОУ «Ряжский детский сад № 6»

03 марта 2023 г.

Населенный пункт: Рязанская обл. г. Ряжск
Адрес: ул. Волгоградская д 5А
Наименование здания: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ряжский детский сад № 6»

1. Общие сведения по строению

Год постройки: 1987 г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: два
Наличие подвала: есть
Краткая характеристика здания (с кирпичными несущими стенами, панельное и т.д). Здание состоит из двух этажей, кирпичное, 1987 года постройки. Полы бетонные, покрытые линолеумом, стены оштукатурены окрашены водно-дисперсионной краской. Кровля – бетонные плиты покрытые рубимастом.
Водопровод (холодное водоснабжение): центральный
Отопление: газовое, собственная АТП
Электроснабжение: центральное
Канализация: центральная

2. Причина осмотра здания МДОУ

Плановый межсезонный осмотр.

3. Результаты осмотра здания и заключение комиссии

Комиссия в составе:
Председателя Майоровой С.В. - заведующий МДОУ» Ряжский детский сад №6»

Члены комиссии:

1. Корнеева Л.В.- заведующий хозяйством;
2. Маслий И.Г. – председатель совета общего собрания;
3. Панферова С.А.- старший воспитатель;

произвела осмотр здания и сооружений на территории детского сада по вышеуказанному адресу

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер
1.	Фундаменты	удовлетворительное	
2.	Стены	Удовлетворительное	
3.	Кровля	Требуеt кап.ремонта	После выделения денежных средств
4.	Крыша	Требуеt кап. ремонта	После выделения денежных средств
5.	Водоотвод	удовлетворительное	
6.	Окна	Удовлетворительное, требуется замена оконных блоков.	После выделения денежных средств
7.	Полы помещений	Удовлетворительное	
8.	Система отопления	Удовлетворительное	
9.	Система горячего водоснабжения	Отсутствует	
10.	Система холодного водоснабжения	Удовлетворительное	
11.	Система канализации	Удовлетворительное	
12.	Система вентиляции	Удовлетворительное	
13.	Система электроснабжения	Удовлетворительное	
14.	Придомовая территория	Удовлетворительное	
15.	Система вентиляции	удовлетворительное	
16.	Перегородки	Удовлетворительное	
17.	Пожарные лестницы	Требуют ремонта	После выделения денежных средств
18.	Перекрытия	Удовлетворительное	

Территория ограждена, канализационные люки на территории соответствует нормативным требованиям, игровые площадки в удовлетворительном состоянии.


Выводы и предложения:

Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии _____



Майорова С.В.

Корнеева Л.В.

Маслий И.Г.

Наиферова С.А.

